

## АКТ

комиссионной проверки состояния антитеррористической защищенности и пожарной безопасности объекта

г. Черкесск

«17» 02 2021 г.

В соответствии с Распоряжением мэрии муниципального образования города Черкесска от 04.02.2021 № 27-р «О создании межведомственной рабочей группы по проверке антитеррористической защищенности и пожарной безопасности муниципальных объектов образования и культуры, расположенных на территории города Черкесска»

Межведомственной рабочей группой в составе:

Председатель рабочей группы:

Лагучев Б.Р. – Ведущий специалист Управления образования мэрии МО г.Черкесска

Члены рабочей группы:

1. Понорин М.Ю. – представитель УФСБ РФ по КЧР
2. Ульянов С.В. – старший инспектор направления оперативного Отдела МВД России по г. Черкесску;
3. Карасов Х-М. М. – инспектор ОНД и ПР по г. Черкесску ГУ МЧС России по КЧР;
5. Беспалов А.М. – дежурный ЦОУ Отдела ОВО по г. Черкесску- Филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по КЧР»;

с участием (в присутствии) заведующего МКДОУ №34 «Журавлик» г. Черкесска

(руководитель объекта, лица, его замещающего, заместителя по безопасности и т.д.)

осуществлена проверка состояния антитеррористической защищенности и пожарной безопасности Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида «Детский сад №34 «Журавлик» г. Черкесска

(полное наименование объекта проверки)

**В ходе проверки установлено следующее:**

**1. Общие сведения об объекте, его наименование, характеристика помещений и территории объекта:**

- ведомственная принадлежность, форма собственности муниципальная
- адрес, телефон: 369000, КЧР, г. Черкесск, ул.Космонавтов,23, тел.27-69-97
- руководитель Ямщикова Алла Витальевна
- заместитель руководителя по безопасности Прудник Виктория Алиевна
- максимальная посещаемость (вместимость, чел.):480 чел
- общая вместимость 276+80 (ясельный корпус)
- категория, присвоенная объекту: третья
- наличие аварийных (запасных) выходов, путей эвакуации, их состояние, время открытия, место нахождения ключей: аварийные выходы в наличии 17шт + 7 (ясельный корпус), путей эвакуации-5+2 (ясельный корпус), состояние удовлетворительное, время открытия с 7:30 до 18:00, место нахождение ключей – у воспитателей групп, запасные- на щитке.
- наличие мест хранения пожаро-взрывоопасных веществ (общий объем), оценка физической охраны, как осуществляется транспортировка: пожаро-взрывоопасные вещества отсутствуют - состояние освещенности объекта и его территории в ночное время :освещение объекта осуществляется прожекторами светодиодными -12 шт +4 шт (ясельный корпус) и 4 уличными фонарями +8 уличных фонарей (ясельный корпус) .

**2. Организация и состояние антитеррористической защищенности и пожарной безопасности объекта, меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций:**

**2.1. Организация делопроизводства:**

Наличие на объекте документации:

- план охраны (по защите и прикрытию) объекта при угрозе или совершении террористического акта (утверждается руководителем учреждения, подписывается ответственным лицом учреждения за выполнение мероприятий по антитеррористической

защите объекта, согласовывается с территориальными подразделениями ОВД, УФСБ и МЧС)- в наличии

- инструкция по пропускному и внутриобъектовому режиму (утверждается руководителем учреждения, подписывается ответственным лицом учреждения за выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта, согласовывается с руководством подразделения охраны) -в наличии

- инструкция (памятка) по действиям должностных лиц и персонала объекта в чрезвычайных ситуациях -в наличии

- должностные инструкции сотрудников подразделения охраны (утверждаются руководителем учреждения, подписывается ответственным лицом учреждения за выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта, согласовывается с руководством подразделения охраны)- в наличии

- противодиверсионный (антитеррористический) паспорт объекта (утверждается руководителем учреждения, подписывается ответственным лицом учреждения за выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта, согласовывается с территориальными подразделениями ОВД, УФСБ и МЧС), дата разработки -в наличии, 15.09.2020г

- схема оповещения сотрудников, задействуемых в мероприятиях по предотвращению или устранению последствий внештатных ситуаций -в наличии

- функциональные обязанности должностного лица учреждения ответственного за выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта (подписывается руководителем учреждения)- в наличии

## **2.2. Наличие и состояние на объекте:**

Оборудование подъездных путей устройствами для пресечения прорыва и принудительной остановки транспорта -объект шлагбаумом не оборудован

Укомплектованность средствами индивидуальной защиты, индивидуальных и коллективных средств спасения, приборами радиационной, химической разведки, санитарно-хозяйственным имуществом (средствами оказания первой медицинской помощи, резерв медикаментов, перевязочных материалов на случай ликвидации медико-санитарных последствий ЧС) -в наличии

Наличие и исправность охранно-пожарной сигнализации, исправность систем наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, укомплектованность пожарных кранов, наличие первичных средств пожаротушения -исправно и в наличии

Наличие на объекте нештатных аварийно-спасательных формирований, формирований службы медицины катастроф, добровольных пожарных формирований, их численность -в наличии одна добровольная дружина в составе 3 человек

## **2.3. Организация охраны объекта.**

Параметры охраняемой территории -10798 кв.м+2997,59кв.м  
(площадь (кв.м), периметр)

Инженерные ограждения – металлический забор в наличии, высота ограждения-3м  
(конструкция и параметры, в т.ч. высота (м)

общая протяженность (м) ограждения)- 392м.

Оборудование ограждения дополнительными защитными средствами (колючая проволока, металлические прутья и др. -отсутствуют

Инженерно-технические средства охранной, пожарной и тревожной сигнализации, их характеристика -на объекте установлена охранная сигнализация на базе оборудования: видеорегистратор RECORDER, ACVISION AC-1008 со сроком хранения видеoinформации 30суток.

Средства оповещения- локальная система оповещения отсутствует. Внутреннее оповещение о пожаре с использованием прибора приемно-контрольного охранно-пожарного «Гранит-1б», прибор управления речевым оповещением «Соната.К»

Кнопки экстренного вызова полиции (организации, осуществляющей охрану объекта)-в наличии в рабочем состоянии 3 тревожные кнопки .

Система видеонаблюдения- в системе видеонаблюдения используются цифровые камеры, 6 видеокамер марки NC VI WIDENYOURVIEW W54R20, выведены на пост охраны и заведующего МКДОУ .

**Система охраны объекта:**

Организационная основа охраны (подразделение отдела вневедомственной охраны территориального ОВД, ведомственная охрана, служба безопасности, частная охранная организация и др.)-ООО ЧОО «ЛЕГИОН ПЛЮС» Договор №27 от 01.01.2021г. Количество сотрудников охраны, постов, режим службы. Один пост-один сотрудник охраны в дневное время, сторожем – в ночное время.

Характеристика подготовки охранников -Удостоверение частного охранника.

Наличие группы быстрого реагирования- Вневедомственная охрана Росгвардии РФ.

**2.4. Средства охраны (в соответствии с действующим законодательством):**

Огнестрельное оружие (тип, количество)-отсутствует.

Защитные средства (тип, количество)-отсутствуют.

Специальные средства (тип, количество)-отсутствуют.

Служебные собаки (если есть - сколько и какой породы)-отсутствуют.

Связь между постами (телефон, радиостанции) - \_\_\_\_\_

Связь между постами и центральным пунктом охраны- имеется.

Связь между центральным пунктом охраны объекта и дежурными службами (города, района)-имеется.

**2.5. Организация внутриобъектового и пропускного режимов**

Наличие приказа (Положения) об организации внутриобъектового и пропускного режимов- в наличии.

Наличие контрольно-пропускных пунктов для прохода персонала, проезда автомобильного транспорта, оборудование их техническими средствами контроля: шлагбаум, вертушка, ручные газоанализаторы и металлообнаружители, средства принудительной остановки транспорта и др.)- в наличии 1 контрольно-пропускной пункт для прохода персонала и проезда транспорта, оборудование техническими средствами контроля отсутствуют.

Наличие журналов учета посетителей и проведения инструктажей о порядке действий при угрозе террористического акта, при обнаружении веществ, которые могут являться биологически или химическими опасными - в наличии.

Контроль за помещениями объекта, сдаваемыми в аренду- осуществляется контроль за помещениями, арендуемыми медиками.

Обеспечение контроля за производством ремонтных и других видов работ, проверки рабочих о наличии у них регистрации, информирование правоохранительных органов - ремонтные работы осуществляются силами сотрудников МКДОУ.

Проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных вещей и предметов на объекте или в непосредственной близости от него -осуществляется охраной ЧОП, ответственным лицом по безопасности.

Обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на территорию объекта грузами и предметами ручной клади, своевременным вывозом твердых бытовых отходов-осуществляется.

Ежедневное проведение проверок подвалов, чердаков, подвальных помещений – осуществляется.

Наличие и исправность средств пожаротушения -в наличии, в исправном состоянии.

**Недостатки в обеспечении антитеррористической защищенности объекта:**

На контрольно-пропускном пункте МКДОУ №34 «Журавлик» отсутствует металлоискатель.

**Недостатки в обеспечении пожарной безопасности объекта: отсутствуют**

---

**Выводы комиссии:**

---

---

---